

CIRCO



DESCRIPCIÓN

Butaca con estructura combinada de acero y madera
 Respaldo y asiento con tablero contrachapado de haya barnizada
 Abatimiento de asiento automático
 Costados chapeados de haya barnizada
 Bloques de espuma de poliuretano moldeado en frío
 Fijación oculta

OVERVIEW

*Armchair with combined steel and wood structure
 Backrest and seat with varnished beech plywood board
 Automatic seat folding
 Sides veneered in varnished beech
 Cold moulded polyurethane foam blocks
 Concealed fixing*

OPCIONES

Respaldo y asiento totalmente tapizados
 Desenfundable
 Costados totalmente tapizados
 Numeración de fila y butaca
 Pala escritorio antipánico
 Pupitre en respaldo


OPTIONS

*Fully upholstered backrest and seat
 Removable
 Fully upholstered sides
 Row and seat numbering
 Anti-panic desk tablet
 Backrest desk*

SOCIEDAD COOPERATIVA OBREROS DE EZCARAY

Ctra. Santo Domingo, 49-51 Apdo. De Correos 105 26280 EZCARAY La Rioja – España
 Tel. 941 35 40 54 Fax. 941 35 45 23 Exportación. Tel. (+34) 941 35 40 54 Fax. (+34) 941 42 76 28
<http://www.ezcarayseating.es> e-mail: ezcaray@ezcarayseating.es

CIRCO




Para Radio Menor de 10 metros las butacas se implantan con doble brazo (Individuales)



TEATRO
CIRCO
BRAGA | PORTUGAL

SOCIEDAD COOPERATIVA OBREROS DE EZCARAY

Ctra. Santo Domingo, 49-51 Apdo. De Correos 105 26280 EZCARAY La Rioja – España
Tel. 941 35 40 54 Fax. 941 35 45 23 Exportación. Tel. (+34) 941 35 40 54 Fax. (+34) 941 42 76 28
<http://www.ezcarayseating.es> e-mail: ezcaray@ezcarayseating.es



TEATRO AUDITORIO
JOSÉ ANTONIO VALLS
ALCANAR | CATALUÑA | ESPAÑA